

奋斗者 KIT 组装流程图

奋斗者 KIT 版本主要包含, EPO 泡沫、木板、PC 板、碳管等材料。奋斗者零配件种类较多, 装配时间需要 1-2 小时左右, 需要一定的耐心, 细心。


1. 准备工作



桌面: 便于飞机组装和零件整理

纸胶: 局部固定使用

重物: 压电池安装板使用

2. 机身安装














RTK天线座可以提前安装。
合模后，也通过GPS舱进行安装








涂泡沫胶, 安装机舱加强木板




穿通后可以拧螺丝固定




机头舱盖木板卡件



PC板可以弯曲，接触面涂泡沫胶后卡入机头舱，加强。






对应面，粘合一块方形PC板






载荷舱盖也是用方形PC板固定





GPS舱里面的木板，是通过飞控舱插槽后期装上去的










3. 尾翼部分














4. 手抛机翼的安装



注意：厂家配了2种电机座，支持2820与3520两款电机，
根据自己电机型号选择安装




注意木板与木板接头部分也涂满泡沫胶



粘好后用纸胶固定



安装机翼塑料件，用纸胶加强



方形螺柱是有方向的，螺孔方向朝上



手抛版机翼粘完效果图